



FICHA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

N.º: 005.EPI

SETOR: CONSTRUÇÃO CIVIL

AICCOPN

Proteção dos Olhos e da Face

pág.: 1/2

PROTEÇÃO DOS OLHOS E DA FACE

OBJETIVO/FINALIDADE:

Proteção dos olhos e da face quando se realizem trabalhos de soldadura ou outros que projetem partículas sólidas ou líquidas (ex.: trabalhos de carpintaria; pinturas; projeção de gesso e argamassas, etc.).


TRAUMATISMOS MAIS FREQUENTES DECORRENTES DA SUA NÃO UTILIZAÇÃO

Cortes e queimaduras na face e olhos, lesões oculares diversas, diminuição da capacidade visual, cegueira.

SITUAÇÕES DE USO OBRIGATÓRIO

Lista indicativa, não exaustiva, das atividades para os quais podem ser necessários os Equipamentos de Proteção Individual (EPI):

- Operações de soldadura, polimento e de corte;
- Operações de perfuração e burilagem;
- Operações de talhe e tratamento de pedra;
- Trabalhos com pistolas de chumbar;
- Operações executadas em máquinas que trabalhem por arranque de aparas na transformação de materiais que produzem aparas curtas;
- Operações que envolvem a projeção de produtos abrasivos granulados;
- Trabalhos que exigem a manipulação de ácidos, soluções alcalinas; desinfetantes e produtos de limpeza cáusticos;
- Trabalhos sob radiação térmica;
- Trabalhos com projetores de líquidos, argamassas e gesso.

	<p align="center">FICHA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</p> <p align="center">SETOR: CONSTRUÇÃO CIVIL</p> <p align="center">Proteção dos Olhos e da Face</p>	<p>N.º: 005.EPI</p> <p>AICCOPN</p> <p>pág.: 2/2</p>
--	---	---

PROTEÇÃO DOS OLHOS E DA FACE

TIPOS DE PROTEÇÃO

A Proteção pode ser de três tipos:

- **Óculos** - São utilizados para a proteção dos olhos, podendo ser com aros clássicos sem e com escudo, de lobo ou estanques. São usados basicamente para proteção contra insetos, projeção de partículas, poeiras, produtos químicos, tintas, líquidos corrosivos e em trabalhos de soldadura;
- **Viseiras Faciais** – Protegem os trabalhadores nas tarefas que apresentam perigo para a face e olhos. Podem ser simples, de acetato e material acrílico, coloridas, de rede, etc. Por vezes, utilizam-se em simultâneo com os óculos situações de grande risco);
- **Máscaras para soldadores** - São concebidas para proteção do rosto e pescoço. Utilizam-se basicamente para os trabalhos de soldadura, tendo como função a proteção contra a projeção de partículas e as radiações não ionizantes. Para os trabalhos de soldadura, as máscaras podem ser de dois tipos: monobloco (máscara que envolve todo o crânio) e de mão (máscara de segurar na mão).



UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

- Antes de serem usados, verificar se os equipamentos não estão danificados de forma que comprometam a sua capacidade protetora;
- Quando usados sob influência de temperaturas elevadas devem ser excluídas partes metálicas que podem contactar com a pele do utilizador, isto é, o material não deve ser condutor de calor;
- Tendo em vista reduzir os inconvenientes devido ao embaciamento das oculares, recomenda-se a sua limpeza utilizando produtos antiembaciantes, devendo para o efeito ter em conta as indicações do fabricante;
- Nunca usar óculos/viseiras/máscaras que não sejam adequadas ao seu tipo de trabalho;
- Os equipamentos não devem causar dermatoses.
- **NUNCA** usar óculos/viseiras/máscaras defeituosos ou danificados. Uma vez danificados, devem ser substituídos de imediato.