



FICHA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

N.º: 004.SIN

SETOR: CONSTRUÇÃO CIVIL

AICCOPN

Sinalização de Obrigação

pág.: 1/2

SINALIZAÇÃO de OBRIGAÇÃO

CARACTERIZAÇÃO

Sinalização de Obrigação é de forma circular, com um pictograma branco sobre fundo azul devendo o azul cobrir pelo menos 50% da superfície da placa.

OBJETIVOS

A sinalização de **OBRIGAÇÃO** tem por objetivo impor um determinado comportamento.

EXEMPLOS DE SINAIS DE OBRIGAÇÃO

Proteção obrigatória dos olhos	Deve colocar-se sobre a porta de acesso a um local de trabalho ou na proximidade de máquinas que causem situações de risco para a vista, como projeção de partículas sólidas, líquidos corrosivos ou trabalhos de soldadura. Aplica-se a todos os que se aproximam da zona.	
Proteção obrigatória da cabeça	Esta obrigação impõe-se sempre que os trabalhadores estejam expostos à queda de materiais nas mais diversas atividades. Pode também ser exigido o uso de touca em determinados setores, tal como o alimentar.	
Proteção obrigatória dos ouvidos	Sempre que haja ruídos excessivos o empregador deve fornecer equipamento de proteção dos ouvidos. São exemplos os setores da madeira e dos têxteis ou os trabalhos com ferramentas de ar comprimido.	
Proteção obrigatória das vias respiratórias	Deve ser afixado em locais onde exista o perigo de inalação de gases ou de falta de oxigénio, em poços, canais e outros locais subterrâneos, bem como trabalhos de pintura à pistola, por exemplo.	



FICHA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

N.º: 004.SIN

SETOR: CONSTRUÇÃO CIVIL

AICCOPN

Sinalização de Obrigação

pág.: 2/2

EXEMPLOS DE SINAIS DE OBRIGAÇÃO

Proteção obrigatória dos pés	Deve utilizar-se equipamento de proteção para os pés em estaleiros, pedreiras e minas, nas operações de transporte e armazenagem e na indústria cerâmica.	
Proteção obrigatória das mãos	Devem ser usadas luvas apropriadas quando se manipulam objetos cortantes, bicudos, quentes e rugosos, agentes químicos, agentes biológicos ou quando em contacto com a corrente elétrica.	
Proteção obrigatória do corpo	Deve usar-se vestuário de trabalho adequado que proteja contra as agressões mecânicas, químicas, térmicas, radioativas e dos raios infravermelhos, bem como das projeções dos metais em fusão.	
Proteção obrigatória do rosto	Deve usar-se equipamento de proteção conjunta da face e olhos nas operações de soldadura, corte, perfuração, manipulação de ácidos, projeção de líquidos, trabalhos sob radiação térmica e trabalhos com lasers.	
Passagem obrigatória para peões	Deve colocar-se junto a vias de circulação, incluindo escadarias e escadas fixas permitindo a passagem segura das pessoas. Na imediação de portões destinados à circulação de veículos devem existir portas ou passagens para peões.	
Proteção individual obrigatória contra quedas	Deve usar-se cintos de segurança em atividades ou locais de trabalho como montagem de pré-fabricados, trabalhos em andaimes e em postes.	
Obrigações várias	Obrigações dos trabalhadores se protegerem contra vários riscos para os quais não exista sinal específico. Deve ser acompanhado de uma placa adicional assinalando quais a/as obrigações.	